



OCT
2021

Newsletter

รายงานผลการดำเนินงานภายในอาคารเดือนตุลาคม

ติดตั้งแอร์ และคอมเพรสเซอร์ Installation of Air-conditioning Machines and Compressors



ผู้รับเหมาบริษัทแอร์ เข้าดำเนินการติดตั้งแอร์จำนวน 4 ตัว และคอมเพรสเซอร์ 4 ตัว ประจำ
ปั๊ม 20 และห้อง MATV ชั้น 54 อาคาร B

Installation of 4 air-conditioning machines and compressors at security guard house 20 and MATV room at Building B on 54th floor by Nantaphat Air.

เปลี่ยนท่อ และฟุตวาล์วของจ็อกกี้ปั๊ม Changing Pipes and Foot Valves of the Jockey Pump



บจก.ที.เค.เอส. เข้าดำเนินการเปลี่ยนท่อ และฟุตวาล์วของจ็อกกี้ปั๊มตัวที่ 2 และ 3 ชั้น B1
อาคารคลับเฮาส์

Changing pipes and foot valves of 2nd and 3rd jockey pump at club house
on B1 floor by T.K.S. Co., Ltd.

ล้างแท็งก์เก็บน้ำดี และแท็งก์เก็บน้ำชั้นดาดฟ้า Cleaning of the Water Tanks on the Rooftop




บจก.ออลคลีน เอ็นจิเนียริ่ง เข้าดำเนินการล้างแท็งก์เก็บน้ำดี และแท็งก์เก็บน้ำ ชั้นดาดฟ้า อาคาร A ชั้น 26 และ 54, อาคาร B ชั้น 26 และ 56, อาคาร C ชั้น 26 และ 56, อาคาร D ชั้น 26 และ 54
Cleaning of the water tanks on the rooftop of building A on 26th and 54th floor, building B on 26th and 56th floor, building C on 26th and 56th floor and building D on 26th and 54th floor by All Clean Engineering Co., Ltd.

เปลี่ยนเครื่องควบคุมอุณหภูมิ Changing the Temperature Controller



บจก. ดี-ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องควบคุมอุณหภูมิ เลขที่ 3/1 อาคาร C เนื่องจากเครื่องเสียและชำรุด
Changing the temperature controller No.3/1 at building C by D-Nine Engineering due to damage.

1



ช่างอาคารฯ ดำเนินการเปลี่ยนปั๊มบ่อบำบัด
อาคาร A ตัวที่ 3-4 เนื่องจากปั๊มไม่ทำงาน

Changing 3rd and 4th sewer pump
at building A by the building
technicians due to malfunction.

2



ช่างอาคารฯ ดำเนินการแก้ไขไฟส่องต้นไม้
บริเวณทางขึ้นสระว่ายน้ำ ชั้น 4
อาคารคลับเฮ้าส์ จำนวน 2 หลอด

Changing 2 tree lights at the
swimming pool on 4th floor of club
house by the building technicians.

3



ช่างอาคารฯ ดำเนินการเติมจุลินทรีย์ EM
ที่ห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง
อาคาร A คลับเฮ้าส์

Applying Effective Microorganisms
in both men and women's restroom
at club house of building A by
the building technicians.

4



ช่างอาคารฯ ดำเนินการแก้ไขไฟป้าย
บอกทางเข้า - ออก ลานจอดรถ
ชั้น G อาคารคลับเฮ้าส์

Changing the entrance - exit lights
at the parking lot on G floor of
club house by the building technicians.

5

บจก. ทิรดี ดำเนินการซ่อมระบบคีย์การ์ด
บริเวณลิฟต์ P3 อาคาร D

Fixing the keycard system at the
elevator P3 of Building D by
Tiradee Co., Ltd.

6

บจก. อินทริเทรท ซีเคียวริตี้ อะคิเทค จำกัด
ดำเนินการเปลี่ยนแผงบอร์ด 3-evdura
ที่ตู้กราฟิก annunciator อาคาร B

Changing the 3-Evdura board of the
graphic annunciator at Building B by
Integrate Security Architect Co., Ltd.

7

บจก. กัสโก้ ดำเนินการดักน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำเดือน ตุลาคม 2564 อาคาร A, B,
C และคลับเฮ้าส์

Collecting wastewater of building A,
B, C and club house October 2021
by Gusco Co., Ltd.


8

บจก. อีไอเอ ดำเนินการตรวจสอบอาคาร

Performing a building inspection
by EIA Co., Ltd.



9



ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์การทำงานของผู้รับเหมา ก่อนอนุญาตให้ขึ้นทำงานเพื่อความปลอดภัย

Checking contractor's equipment to ensure safety prior to working by the security guard officers.

10



ฝ่ายแม่บ้าน ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาด พื้นถนน และกำแพงส่วนกลาง บริเวณรอบ ๆ โครงการ ด้วยน้ำแรงดันสูง

Cleaning the road, common area wall and around the building with high pressure water by cleaners.

11



บจก.แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย เข้าดำเนินการฉีดกำจัดปลวก และฉีดกำจัดแมลง รอบอาคารในห้องขยะอาคาร A, B, C และ D

Carrying out pest and termite control treatment around the building and in the garbage room of building A, B, C and D by Advance Group Asia Co., Ltd.

12



ฝ่ายดูแลสวน ดำเนินการดูแลตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณบันไดทางเดินขึ้นสระว่ายน้ำ อาคารคลับเฮ้าส์

Pruning trees around the swimming pool at club house by the gardeners.